

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

หัวข้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	80	64.52
หญิง	44	35.48
รวม	124	100
2. วุฒิการศึกษา		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	81	65.32
ปริญญาตรี	33	26.61
สูงกว่าปริญญาตรี	10	8.06
รวม	124	100
3. อาชีพ		
ข้าราชการ	14	11.29
ประกอบอาชีพส่วนตัว	78	62.90
พนักงานบริษัทเอกชน	7	5.65
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	4	3.23
อื่น ๆ	21	16.94
รวม	124	100
4. ทราบข่าวจาก		
ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์	105	79.55
หนังสือพิมพ์	0	0
โทรทัศน์	2	1.52
วิทยุ	1	0.76
เพื่อน/คนรู้จัก	22	16.67
อื่น ๆ	2	1.52
รวม	132	100
5. การรับบริการทั่วไป		
สอบถามข้อมูลเส้นทาง/การท่องเที่ยว	47	33.57
สอบถามข้อมูลร้านอาหาร	4	2.86
ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก	1	0.71
ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน	25	17.86
เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)	22	15.71
ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผู้ซ่อมรถ	40	28.57
การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ/กล้องถ่ายรูป	1	0.71
นวดผ่อนคลาย (มีเฉพาะบางศูนย์ที่มีความพร้อม)	0	0
รวม	140	100
6. การให้บริการรถยก รถลาก / ช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน		
ช่วยเหลือฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วน	0	0.00
รถยก / รถลาก	0	0.00
รวม	0	100
7. ระดับความคิดเห็น		
7.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์		
มากที่สุด	116	93.55
มาก	6	4.84
ปานกลาง	2	1.61
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	124	100

หัวข้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
7.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสอบสภาพรถ		
มากที่สุด	112	90.32
มาก	10	8.06
ปานกลาง	2	1.61
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	124	100
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		
7.1ขอบคุณ สำหรับการดูแล		
7.2ไม่มี		
รวม	2	100

9. จำนวนรถประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน

วันที่เข้าใช้ บริการ	ประเภทบริการ / จำนวน (คน)								
	สอบถาม ข้อมูลเส้น ทาง/การ ท่องเที่ยว	สอบถาม ข้อมูลร้าน อาหาร	ข้อมูล โรงแรม/ ที่พัก	ที่นั่ง / ที่นอน พักผ่อน	เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำ เย็น ฯลฯ)	ข้อมูลรายชื่อ และหมายเลข โทรศัพท์ศูนย์ บริการผู้ซ่อม รถ	การชาร์จ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ/ กล้องถ่ายรูป	นวดผ่อนคลาย (มี เฉพาะบาง ศูนย์ที่มีความ พร้อม)	รวม
27 ธันวาคม 2567	8	1	0	4	2	0	1	0	16
28 ธันวาคม 2567	3	2	0	8	8	8	0	0	29
29 ธันวาคม 2567	3	0	0	3	4	5	0	0	15
30 ธันวาคม 2567	4	1	0	2	6	4	0	0	17
31 ธันวาคม 2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 มกราคม 2568	22	0	1	4	2	8	0	0	37
2 มกราคม 2568	1	0	0	0	0	6	0	0	7
3 มกราคม 2568	0	0	0	0	0	7	0	0	7

4 มกราคม 2568	5	0	0	0	0	2	0	0	7
5 มกราคม 2568	1	0	0	4	0	0	0	0	5
รวม	47	4	1	25	22	40	1	0	140
ร้อยละ (รถแต่ละประเภท)	33.57	2.86	0.71	17.86	15.71	28.57	0.71	0	100

10. จำนวนรถที่เข้าใช้บริการตรวจสอบสภาพรถ

วันที่เข้าใช้บริการ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)					
	รถจักรยานยนต์	รถกระบะ/รถปิคอัพ	รถเก๋ง/รถยนต์	รถตู้/รถแวน	อื่น ๆ	รวม
27 ธันวาคม 2567	7	1	2	0	0	10
28 ธันวาคม 2567	8	6	4	0	0	18
29 ธันวาคม 2567	6	4	3	0	0	13
30 ธันวาคม 2567	10	2	3	1	0	16
31 ธันวาคม 2567	8	5	4	0	0	17
1 มกราคม 2568	7	15	12	2	0	36
2 มกราคม 2568	7	1	0	0	0	8
3 มกราคม 2568	3	4	0	0	0	7
4 มกราคม 2568	5	1	0	0	0	6
5 มกราคม 2568	5	0	3	0	0	8
รวม	66	39	31	3	0	139
ร้อยละ (รถแต่ละประเภท)	47.48	28.06	22.3	2.16	0	100

11. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถจักรยานยนต์

รายการตรวจสอบรถจักรยานยนต์	จำนวน (คัน)	เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด(%)
1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	12	18.18
2. ตรวจสอบสภาพยาง	4	6.06

3. ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ	3	4.55
4. ตรวจสอบคลัตช์	0	0
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่	0	0
6. ตรวจสอบเบรก	3	4.55
7. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	2	3.03
8. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	0	0
9. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0
10. ตรวจสอบระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์	0	0
11. ตรวจสอบคันเร่ง	1	1.52
12. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถึงน้ำมัน ท่อทางน้ำมัน	1	1.52
13. ตรวจสอบระบบรองรับน้ำหนัก	0	0
14. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องยนต์	1	1.52
15. ตรวจสอบไฟและเฟืองไฟ	2	3.03
16. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว	2	3.03
17. ตรวจสอบที่พนักเก้าอี้-ขาตั้ง	0	0
18. ตรวจสอบแผ่นบังไฟ	1	1.52
19. ตรวจสอบกงล้อ	1	1.52
20. ตรวจสอบกระจกมองหลัง	2	3.03

12. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถยนต์แต่ละประเภท

รายการตรวจสอบบำรุงรถ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)							
	1. รถกระบะ/ รถปิคอัพ	ร้อยละ	2. รถแท็กซี่/ รถยนต์	ร้อยละ	3. รถตู้/ รถแวน	ร้อยละ	4. อื่น ๆ	ร้อยละ
1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	5	12.82	3	9.68	0	0	0	0
2. ตรวจสอบสภาพยาง	4	10.26	3	9.68	0	0	0	0

3. ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อพักน้ำ พร้อมฝาปิดหม้อ	2	5.13	0	0	0	0	0	0
4. ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณ	3	7.69	1	3.23	0	0	0	0
5. ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ	0	0	0	0	0	0	0	0
6. ตรวจสอบสภาพสายพาน ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ตรวจสอบท่ออย่างหม้อน้ำและรอยรั่ว	2	5.13	1	3.23	0	0	0	0
8. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกและน้ำมัน ค รีตซ์	1	2.56	0	0	0	0	0	0
9. ตรวจสอบคลัตช์	1	2.56	0	0	0	0	0	0
10. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่	2	5.13	1	3.23	0	0	0	0
11. ตรวจระดับน้ำล้างกระจก	3	7.69	2	6.45	0	0	0	0
12. ตรวจสอบอุปกรณ์ปั๊มน้ำฝน	3	7.69	0	0	0	0	0	0
13. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันในห้องเครื่องยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0
14. ตรวจสอบเบรก	2	5.13	0	0	0	0	0	0
15. ตรวจสอบเบรกมือ	0	0	0	0	0	0	0	0
16. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	3	7.69	1	3.23	0	0	0	0
17. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	1	2.56	0	0	0	0	0	0
18. ตรวจเช็คชนิดนิกาย	0	0	0	0	0	0	0	0
19. ตรวจสอบระบบส่งกำลัง,ระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก	0	0	0	0	0	0	0	0
20. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0	0	0	0	0	0	0

13. ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน (10 รูป)



